



TieVelhon tukiklinikka  
9.2.2024

# Operoinnin työjono

This chart shows the number of issues **created** vs. the number of issues **resolved** in the last 14 days.



# Operoinnin työjono



	Issues	%
Done	4300	86%
To Do	367	7%
Waiting	182	3%
In progress	106	2%

# Ajankohtaista

- Kohdeluokat indeksoitu
- ➔ Velhon käyttöliittymässä ja rajapinnoissa näkyy pääosin oikein päivitettyt tiedot
- Tietojen päivityksissä syntyy tällä hetkellä jonkin verran virheitä, operointi selvittää virheet kehittäjien kanssa ja vie Velhoon ongelman ratkettua
  - Käyttäjien ei tarvitse ilmoittaa tietoja uudelleen

# Ajankohtaista

- Uusien viherhoitoalueet ja viherhoitokuviot -kohdeluokkien pohjatietojen päivitys käynnissä
  - Vanhoihin viherhoitoalue- ja viherkuvio-kohdeluokkiin ei enää päivityksiä!
- Nopeusrajoitustiedot päivitetään maanantaina 12.2.2024
  - Onko jatkossa riittävä väli voimassa olevien nopeusrajoitusten irrotukselle kuukausi ?(Tällä hetkellä 2 viikkoa)
- Myös estimoidut liikennemäärät päivitetty

# Maanteiden hoitourakallistauksien järjestys

- Ohjesivujen maanteiden hoitourakallistauksen taulukot on käännetty samaan järjestykseen kuin tiedostopohjassa
  - <https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tievalho/tietorakenne/urakat/>

# 1.10.2025 alkavat maanteiden hoitourakat

- Jos urakkarajoihin on tulossa muutoksia, niin toivotaan niiden ilmoittamista operoinnille 12.2.2024 mennessä.
  - Muutoksia voi kyllä tarvittaessa tehdä myöhemminkin.
- Samossa kaksi PR-koodia (H) ja (P)
  - **P-koodia käytetään.**

# Palvelualueen varusteiden liittäminen palvelualueen OID:iin

Seuraavien kohdeluokkien exceleihin lisätty kenttä

**yhteydet-muihin-kohteisiin:**

- Valaistus
- Reunatuot
- Reunapaalut
- Portaat
- Kaiteet

Seuraavien kohdeluokkien exceleihin lisätty kenttä

**materiaali :**

- Puomit, sulkulaitteet ja pollarit
- Tienvarsimainokset



# Pysäkin varusteet vs. Digiroadin pysäkkien osoitteet

- Pysäkin varusteet voivat olla eri tieosoitteella kuin pysäkit.
- Pysäkin varusteilla ei ole kattavasti pysäkin tunnusta
  - > Ei voida aukottomasti yhdistää pysäkkeihin niiden varusteita
- Väylän linjaus
  - Ei lähdetä muuttamaan samoille tieosoitteille
  - Ei aleta tässä vaiheessa lisäämään varusteilla pysäkin tunnisteita
- Tällä hetkellä Kilpailutustietojen latauspalvelussa varusteita yhdistetään pysäkkeihin sijainnin perusteella
  - Keskustellaan, voidaanko hakua muuttaa jotenkin.

# Voimassa olevat nopeusrajoitukset

- Voimassa olevien nopeusrajoitusten irrotukseen on jäänyt aukkoja
  - Väylä päättänyt, että
    - Pienet muutaman metrin aukot täydennetään ohjelmallisesti,
    - Suuremmilta pyydetään Elyiltä täydennykset.
      - Kullekin Elylle toimitetaan elykohtainen lista, joka sisältää täydennystä vaativat tieosuudet.
        - Toimitetaanko lista ekselinä vai paikkatietomuodossa (Geopackage)

# Erikoiskuljetusreittien päätökset

- Erikoiskuljetusreittien luvat tehdään keskitetysti Pirkanmaan lupapalveluissa.
- Päivityspyynnöt pitäisi tulla lupapalveluista operoinnille ja lupapalveluiden kanssa on sovittu palaveri aiheesta.
  - ➔ Elyjen ei tarvitse toimittaa erikoiskuljetusreittien lupia

# Viherhoitokuviot- ja viherkuviot: nimikkeistöongelma

- Uudella viherhoitokuviot- ja viherkuviot- kohdeluokalta on samanalkuinen nimikkeistö, mutta niiden arvot eivät vastaa toisiaan.
  - Esimerkiksi viherkuviot- kohdeluokalla viherkuvio-tyyppi/vkty08 on "Niitty, keto, luonnonmukainen alue" ja viherhoitokuviot-kohdeluokalla viherkuvion-tyyppi/vkty08 on "Vieraslaji."
- ➔ Kilpailutuksen raporteilla kyseiset tiedot voivat näkyä väärin.
  - Korjaustoimenpiteet selvittelyssä.

# Viherhoitoalueiden geometria-aineistoihin liittyvät kysymykset

- Koulutus järjestetty viime tiistaina 6.2.2024.
- Nauhoitteen koulutuksesta saa Väyläviraston Marketta Hyväriseltä sähköpostitse ([marketta.hyvarinen@vayla.fi](mailto:marketta.hyvarinen@vayla.fi))

# Käytettävä koordinaatisto

- Kaikki Velhon aineistot toimitetaan ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa