
A white computer keyboard is visible in the upper right corner, and a silver stethoscope is positioned diagonally across the right side of the image. The background is a plain, light-colored surface.

TieVelhon tukiklinikka

14.6.2024

Operoinnin työjono

This chart shows the number of issues **created** vs the number of issues **resolved** in the last 14 days.



Ajankohtaista

- Viherhoitokuvioiden mitattujen geometrioiden korjauksia tehdään edelleen
 - 94 kohdetta on Velhossa ilman mitattua geometriaa tiedon vientivirheestä johtuen
 - Lisäksi n. 100 kohdetta on viety ilman mitattua geometriaa, koska ilmoitettu mitattu geometria on ollut epävalidi
- Varmistettujen reittien ja varareittien vienti Velhoon jatkuu




Hoitoluokkien lakkautus katuosuuksilta

- Talvihoitoluokka, viherhoitoluokka, soratieluokka ja päällysteen korjausluokka
- Katuosuuksien osalta odotetaan Elyistä vastauksia
 - 5 Elystä saatu vastaus
 - Vastauksia toivotaan ennen kesälomia
 - Lakkautukset tehdään kun kaikki Elyt vastanneet

Varuste- ja laiteinventointien testiaineistot

- Yhdeltä alueelta tullut
- Onko tulossa muita aineistoja?



Rajoitetut
aineistot nyt
ladattavissa myös
VäyläMapissa

- Velhon ei-avoimia tietoja voi nyt ladata Paljun lisäksi myös VäyläMapista <https://ptp.vaylapilvi.fi/geoportaali/>
- Huom! Koskee vain rajoitettuja aineistoja. Avointen aineistojen lataus tapahtuu Suomen Väyliä kautta
- Ongelmatilanteissa yhteys osoitteeseen paikkatieto@vayla.fi

Urakoiden ja palvelusopimusten nimeäminen

- Yritysten nimiä saa käyttää palvelusopimusten ja urakoiden nimissä
- Henkilöiden nimiä ei kuitenkaan saa laittaa

Voiko muuhun urakkaan kirjata monta urakkatyyppiä?

- Velho ei salli useamman tyyppin kirjaamista yhdelle urakalle
- Kannattaa kirjata urakalle tyyppi, joka vastaa sitä työtä mitä urakassa tehdään enemmän

Päällysteleveys tieto

- Päällysteleveys tietoa ei ole suoraan Velhossa, vaan se pitää laskea tiealueen poikkileikkauksen leveystiedoista
- Myös kilpailutustietojen latauspalvelusta saatavaa päällysteleveysraporttia voi hyödyntää <https://hoitourakka.vaylapilvi.fi/>

1.06 Päällystetyn tien leveys (luettelo)

Rumpuputkien virheet

- Tierekisterissä olleet ”Muu”-tyypin rumpuputket on viety Velhon kohdeluokkaan ”Putket, johdot ja kaapelit” (612 kpl)
- Joukossa on mahdollisesti Rumpuputket-kohdeluokkaan kuuluvia kohteita
- Operointi koostaa listat Elyihin joiden perusteella mahdolliset korjaukset tehdään

Kunnan valaistusjaksot hoitosopimuksissa

- Tierekisteristä tuotiin valaistushoitosopimukseen tieosuudet, joilla on kunnan valoja maantiellä
- Hoitosopimus-kohdeluokkaan viedään kuitenkin vain viralliset sopimukset
- Operointi poistaa hoitosopimuksista kunnan valaistusjaksot Velhosta keskitetysti

Suojaukset ja eristykset

- Pohjavedensuojauksen laatutaso –kentän sisältö on korjattu vastaamaan Tierekisterissä ollutta tietoa
- Samalla lisätty kaikille Tierekisteristä tulleille tiedoille puolitieto

Nopeusrajoitustiedot

- Yleisrajoitukset ovat nyt mukana ajantasaisen nopeusrajoitustiedon Excel-irrotuksessa (Sharefilessa) sekä Suomen Väylissä

Nopeusrajoituspäätökset

- Nopeusrajoituspäätöstietoja ei saa tällä hetkellä WFS-rajapinnalta
 - Selvittelyssä, palautetaanko päätöstieto WFS-rajapintaan
- Päätöstiedot saa edelleen VäyläMapista ja Paljusta
 - Puolitietoa ei tällä hetkellä näy, mutta asia on Paikkatietopalveluilla selvityksessä

Tukiklinikan kesätauko

- Tukiklinikat jäävät nyt kesätauolle
- **9.8.** jatketaan taas normaalisti
- Myös kesän aikana voi ottaa yhteyttä tiestotuki@vayla.fi

